KRAJOWY OŚRODEK
MIESZKALNO-REHABILITACYJNY
dla Osób Chorych na SM
DĄBEK, 06-561 Stupsk
tel. (0 23) 653 13 31, 653 13 32, 653 13 33
fax (0 23) 653 13 34

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Pieczęć firmowa

Specyfikacja samochodu

Rodzaj pojazdu: **samochód osobowy typu minifurgon**
Marka: **RENAULT KANGOO**
Rok produkcji: **2002**
Data pierwszej rejestracji: **25.10.2002r.**
Nr rejestracyjny: **WML 44AV**
Rodzaj nadwozia: **pojazd dla 5 osób w konfiguracji siedzeń: 2 + 3, drzwi przesuwne boczne prawe / lewe obsługiwane ręcznie, drzwi tyle dwuskrzydłowe**
Numer nadwozia: **VF1KC0WBF27537887**
Numer silnika: **D4FB712F278056**
Kolor powłoki lakierniczej: **srebrny**
Pojemność i moc silnika: **1149 ccm / 55 kW (75 KM)**
Rodzaj paliwa: **benzyna**
Wskazanie drogomierza: **189 736 km na dzień 03.01.2023 r.**
Rodzaj skrzyni biegów: **manualna 5-cio biegowa**
Napęd: **przedni**
Liczba miejsc: **5**
Liczba osi: **2**
Koła: **R14 felgi stalowe – ogumienie zimowe, kołpaki + dodatkowo ogumienie letnie i pełnowymiarowe koło zapasowe**
Dopuszczalna masa całkowita: **1805 kg**
Masa własna: **1065 kg**
Największy dopuszczalny nacisk osi: **10,60 kN**
Klimatyzacja: **manualna**
Radio: **niefabryczne Pioneer Mosfet 50Wx4**
Okres eksploatacji pojazdu w miesiącach: **242**

Jeden właściciel od zakupu – pojazd cały czas garażowany!

Uwaga do przebiegu pojazdu: od lipca 2017r. do dnia 03.01.2023r. pojazd przejechał jedynie 15 457 km!

STAN TECHNICZNY POJAZDU:

Nadwozie:
Stan ogólny dobry. Z uwagi na 20 - sto letnie użytkowanie w pojeździe występuje kilka niewielkich mankamentów. Poszycie dachu nadwozia – punktowy wżer w części opadowej przedniej prawej (ewentualna konieczność naprawy). Zderzak tylny w części narożnej lewej – zdarta wierzchnia struktura poszycia (ewentualna konieczność naprawy). Osłona lusterka zewnętrznej strony prawej – zdarta wierzchnia struktura tworzywa (ewentualna konieczność naprawy). Otwieranie drzwi tylnych dwuskrzydłowych od wewnątrz (brak możliwości otwarcia od zewnątrz) – ewentualna konieczność naprawy.

Wnętrze nadwozia:
Stan dobry – kompletne (zgodne z okresem eksploatacji). Fotele kierowcy i pasażerów w dobrym stanie, bez większych zabrudzeń, deska rozdzielcza – stan dobry.

Układ napędowy / podwozie:
Praca silnika równa – bez uwag. Wad i usterek układu napędowego nie stwierdzono. Osprzęt i komora silnika – zabrudzone w wyniku eksploatacji. Części układu jezdnego: zawieszenie kół jezdnych pokryte warstwą korozji; elementy zawieszenia, przeguby, stabilizatory, amortyzatory zużyte zgodnie z okresem eksploatacji; układ wydechowy, układ kierowniczy, części układu hamulcowego – powierzchniowo pokryte warstwą nalotu korozyjnego.

Główne naprawy (wymiany części) w czasie eksploatacji pojazdu:
Regularne przeglądy oraz wymiany oleju silnikowego – wg zaleceń producenta. Ostatnia wymiana oleju silnikowego i filtrów – 12.11.2021r. przy przebiegu 188 133 km. Z uwagi na niewielkie przebiegi ostatni przegląd wraz z serwisem klimatyzacji pojazdu wykonano w lipcu 2017r. w Auto-Serwis SKODA Ciechanów (przy przebiegu 174 279 km).
05.10.2007r. – wymiana dwóch tarcz hamulcowych przednich i klocków hamulcowych;
05.08.2008r. – wymiana alternatora;
19.11.2012r. – wymiana rozrządu i pompy wody (przy przebiegu 141 210 km);
Lipiec 2017r. – wymiana prawej końcówki drążka kierowniczego.

- badanie techniczne okresowe pojazdu ważne do dnia 08.11.2023r. (ostatnie badanie z dnia 08.11.2022r. wykonane przy przebiegu 189 609 km – poprzednie badanie wykonane w dniu 09.11.2021r. przy przebiegu 188 078 km);
- ubezpieczenie pojazdu OC ważne do dnia: 31.07.2023r.

Cena wywoławcza za samochód to: **6000,00 złotych brutto** (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych brutto) – na podstawie oszacowania dokonanego przez rzeczoznawcę na dzień 10 stycznia 2023 roku.

p.o. DYREKTOR
Włodzimierz A. Wojnarowski